

Relatório Fotográfico Pós-entrega

Obra: Impermeabilização da laje de cobertura e das calhas do Anexo de Anatomia.

Servidores responsáveis: Joktan Alves da Silva Júnior

Paulo Henrique Gomes Alves

Data: 30/09/2022

Empresa: Gennesis Engenharia e Consultoria LTDA

Registro fotográfico da impermeabilização da laje de cobertura e das calhas do prédio Anexo de Anatomia.

Observação: atesto realizado em 30/09/2022.

- **REGISTRO ANTERIOR AO SERVIÇO**



Figura 1: Área central (Reservatórios).



Figura 2: Área de ampliação do Anexo.




Figura 3: Setor central/leste da edificação.



Figura 3: Setor norte da edificação.

- **REGISTRO POSTERIOR AO SERVIÇO**



Figura 4: Proteção mecânica do setor central.




Figura 5: Setor central (Reservatórios).



Figura 5: Impermeabilização dos rufos e calhas do setor norte.



Figura 5: Impermeabilização dos rufos e platibanda da área de ampliação.