



PLANTA BAIXA



PLANTA BAIXA - ELÉTRICA




LEGENDA:

- S INTERRUPTOR
- ▶ PONTO ELÉTRICO SIMPLES, ALTURA MÉDIA
- ▲ PONTO ELÉTRICO SIMPLES, ALTO
- ▲ EXTINTOR DE INCÊNDIO
- ▀ QUADRO ELÉTRICO
- ▬ LUMINÁRIA P/LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FACHADA - ASPECTO: REGULAR



FACHADA - ASPECTO: REGULAR



FACHADA - ASPECTO: REGULAR



FACHADA - ASPECTO: REGULAR


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




REFEIÇÕES - ASPECTO: BOM



DISTRIBUIÇÃO - ASPECTO: BOM



RECEPÇÃO/PRÉ-SELEÇÃO - ASPECTO: BOM



COZINHA - ASPECTO: BOM



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




DESPENSA - ASPECTO: BOM



WC - ASPECTO: BOM



CIRCULAÇÃO - ASPECTO: BOM




DML - ASPECTO: BOM

# CCBI – Avaliação de Bens Imóveis

CAV - 08 Cantina


UFPE

UFPE  
23076.029428/2018-93  
046/150



Guararueira

Julho de 2019



Situação

*Guaraciela Almeida*