

Relatório Fotográfico Pós-entrega

Obra: Pintura da parte interna do Auditório do CTG

Servidor responsável: Pedro Gomes da Silva

Estagiários responsáveis: Thiago Neório de Barros Moreira




Data: 25/04/2022

Horário da vistoria: 13h às 14:00h

Empresa: Genesis Engenharia e Consultoria LTDA

Registro fotográfico da parte interna do Auditório do CTG após conclusão dos serviços de pintura.

Observação: atesto realizado em 06/05/2022.





Figuras 1 a 9: Interior do Auditório do CTG