

Relatório Fotográfico Pós-entrega

Obra: Pintura do Prédio de Enfermagem

Servidor responsável: Pedro Gomes da Silva

Estagiários responsáveis: Murilo Oliveira da Costa e Thiago Neório de B. Moreira

Data: 27/04/2022

Horário da vistoria: 9:30h às 10:30h

Empresa: Gennesis Engenharia e Consultoria LTDA

Registro fotográfico de pintura interna no prédio de Enfermagem após conclusão dos serviços de pintura.

Observação: atesto realizado em 27/04/2022.



Figuras 1 a 4: Sala 1






Figuras 5 a 9: Sala de Reunião







Figuras 10 a 14: Laboratório de informática







Figuras 15 a 20: Sala 8 (6º Período)






Figuras 21 a 27: Sala Memorial de Enfermagem UFPE






Figuras 28 a 36: Sala Saúde da criança e saúde da mulher






Figuras 37 a 43: Sala Médico-cirúrgica





Figuras 44 a 49: Sala 2





Figuras 50 a 54: Sala EAD