

Relatório Fotográfico Pós-entrega

Obra: Pintura de fachada do Prédio do NASS

Servidor responsável: Pedro Gomes da Silva

Estagiários responsáveis: Thiago Neório de Barros Moreira

Data: 05/05/2022

Horário da vistoria: 16h às 17:00h

Empresa: Gennesis Engenharia e Consultoria LTDA

Registro fotográfico da fachada do prédio do NASS após conclusão dos serviços de pintura.

Observação: atesto realizado em 06/05/2022.



Figuras 1 a 3: Fachada Leste






Figuras 4 a 6: Fachada Sul



Figuras 7 e 8: Fachada Oeste



Figuras 9 e 10: Fachada Norte



Figuras 11 a 14: Condição da pintura das grades