Relatório Fotográfico Pós-entrega

Obra: Pintura de fachada do prédio da Área II e Área de Convivência.

Servidores responsáveis:

- Laysa de Sousa Vasconcelos Soares;
- Adriane Moreira Santos;
- Pedro Gomes da Silva.

Data: 03/05/2022

Empresa: Gennesis Engenharia e Consultoria LTDA

Registro fotográfico dos prédios da Área II e Área de Convivência (CCEN) após conclusão dos serviços de pintura.

Observação: atesto da Área de Convivência realizado em 18/03/2022; atesto da Área II realizado em 23/03/2022.

Figuras 1, 2 e 3: Fachada da Área II após serviço de pintura.

Figuras 4, 5 e 6: Fachada da Área de Convivência após serviço de pintura.