

Relatório Fotográfico Pós-entrega

Obra: Serviço de Cobertura SIS – Bloco A.

Servidores responsáveis: Paulo Henrique Gomes Alves
Joktan Alves da Silva Júnior

Data: 22/09/2022

Empresa: Gennesis Engenharia e Consultoria LTDA

Registro fotográfico dos serviços de cobertura do SIS bloco A prédio do Sistema Integrado de Saúde da UFPE.

Observação: atesto realizado em 22/09/2022.

- **REGISTRO ANTERIOR AO SERVIÇO**



Figura 1: Vista geral da cobertura para intervenção.



Figura 2: Remoção da impermeabilização, telhas e limpeza da cobertura lado Oeste



Figura 3: Remoção da impermeabilização, telhas e limpeza da cobertura lado Leste

- **REGISTRO POSTERIOR AO SERVIÇO**



Figura 4: Execução de impermeabilização e cobertura lado Oeste



Figura 5: Execução de impermeabilização e cobertura lado leste



Figura 6: Execução da cobertura, vista para o lado leste.



Figura 6: Execução da cobertura, vista para o lado oeste.