

Relatório Fotográfico Pós-entrega

Obra: Serviço de Cobertura SIS – Bloco B.

Servidores responsáveis: Paulo Henrique Gomes Alves
Joktan Alves da Silva Júnior

Data: 14/07/2022

Empresa: Gennesis Engenharia e Consultoria LTDA

Registro fotográfico dos serviços de coberta do SIS bloco B prédio do Sistema Integrado de Saúde da UFPE.

Observação: atesto realizado em 14/07/2022.

- **REGISTRO ANTERIOR AO SERVIÇO**



Figura 1: Vista geral da cobertura para intervenção, lado oeste.



Figura 2: Vista geral da cobertura para intervenção, lado leste.




Figura 3: Remoção da impermeabilização passarela lado Leste.



Figura 4: Remoção da cobertura lado leste



Figura 5: Remoção da cobertura oeste



Figura 6: Limpeza e remoção de impermeabilização vista lado leste



Figura 7: Limpeza e remoção de impermeabilização vista lado Oeste

- **REGISTRO POSTERIOR AO SERVIÇO**



Figura 08: Impermeabilização passarela lado leste



Figura 9: Impermeabilização e execução da cobertura vista para o lado Oeste



Figura 10: Imermeabilização e execução da cobertura vista para o lado Leste



Figura 11: Vista para o lado Oeste da coberura executada



Figura 12: Vista para o lado Leste da cobertura executada