

## **Relatório Fotográfico Pós-entrega**

**Obra:** Serviço de Cobertura prédio Diretoria Gestão de Bens e Serviços – DGBS.

**Servidores responsáveis:** Paulo Henrique Gomes Alves

**Data:** 11/08/2022

**Empresa:** Gennesis Engenharia e Consultoria LTDA

Registro fotográfico dos serviços de coberta do prédio da Diretoria Gestão de Bens e Serviços da UFPE.

Observação: atesto realizado em 11/08/2022.

- **REGISTRO ANTERIOR AO SERVIÇO**



Figura 1: Vista inferior da cobertura.



Figura 2: Execução da remoção e substituições das telhas da cobertura vista superior.



Figura 3 Execução da remoção e substituições das telhas vista lado Norte.

- **REGISTRO POSTERIOR AO SERVIÇO**



Figura 4:Ccobertura executada vista lado Norte



Figura 5: Cobertura executada vista ado Sul