



- LEGENDA:
- DESPRENDIMENTO DO SUPORTE
  - FISSURA SUPERFICIAL DE REVESTIMENTO
  - INTERVENÇÕES DESCARACTERIZADORAS
  - INTERVENÇÕES REPARADORAS
  - LACUNA
  - MANCHAS DE UMIDADE/ FUNGOS/ BOLORES
  - PERDA/ COMPROMETIMENTO DO REVESTIMENTO POR DESAGREGAMENTO
  - PERDA/ FRAGMENTAÇÃO DO REVESTIMENTO POR OXIDAÇÃO DAS FERRAGENS
  - PITTING/ OXIDAÇÃO DE FERRAGENS
  - CORROSÃO DA FERRAGEM COM PERDA DE SEÇÃO
  - PINTURA EM DESCOLAMENTO
  - SUJIDADES OU DEPÓSITOS ESCUROS
  - CONTEMPLADO EM PROJETOS ANTERIORES
  - A SER CONTEMPLADO NA 2ª PARTE DA 5ª ETAPA



PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE - 1ª PARTE DA 5ª ETAPA - FORROS, COBERTURAS, CÚPULAS, FACHADAS, ESTRUTURA METÁLICA DO ALPENDRE, ALEGORIAS METÁLICAS, ESCADAS E HALLS

LOCAL: PRAÇA ADOLPHO CIRNE, S/N, BOA VISTA, RECIFE - PE.  
DATA: SETEMBRO / 2017  
ESCALA: 1/100

COLABORAÇÃO:  
CLEONIDE FILHA - ARQ. CAU/PE - A 107281-1  
LUANA ASSIS - ARQ. CAU/PE - 187924-3

P. 10/24  
ATUALIZAÇÃO DO  
MAPA DE DANOS E PATOLOGIAS  
CORTE CC'

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JORGE PASSOS DE MEDEIROS - ARQ. CAU/PE - A 10780 - 6

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
PROFESSORA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN  
COORDENADORA DE PLANEJAMENTO FÍSICO