


PLANTA DE PISO - PAVIMENTO TÉRREO  
ESCALA 1/100

- LEGENDA:
- DESGASTE/ EROSÃO DA SUPERFÍCIE
  - CRAQUELE
  - FISSURA SUPERFICIAL DE REVESTIMENTO
  - DESNIVELAMENTO
  - INTERVENÇÕES DESCARACTERIZADORAS
  - LACUNA
  - LIXVIAÇÃO
  - PERDA/ COMPROMETIMENTO POR AÇÃO MECÂNICA
  - PITTING/ OXIDAÇÃO DE FERRAGENS
  - RAHNAS COM SOBRECAMADA DE SINTECO
  - SUJIDADES OU DEPÓSITOS ESCUROS
  - CONTEMPLADO EM PROJETOS ANTERIORES
  - A SER CONTEMPLADO NA 2ª PARTE DA 5ª ETAPA
  - VEGETAÇÃO



LEGENDA DE AMBIENTES:

- |                          |                            |    |                           |
|--------------------------|----------------------------|----|---------------------------|
| 01                       | PÁTIO                      | 62 | CIRCULAÇÃO 12             |
| 03                       | ELEVADOR                   | 63 | CIRCULAÇÃO 13             |
| 43                       | CIRCULAÇÃO 07              | 64 | SALA DE AULA 03           |
| 44                       | SAGUÃO                     | 65 | (ANTIGA SALA DE AULA 04)  |
| 45                       | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 66 | BANHEIRO MASCULINO 03     |
| (ANTIGA SECRETARIA)      |                            | 67 | BANHEIRO PARA PORTADORES  |
| 46                       | ESCADARIA MONUMENTAL 01    | 68 | DE NECESSIDADES ESPECIAIS |
| 47                       | CIRCULAÇÃO 08              | 69 | SALA DE AULA 04           |
| 48                       | ESCALA 01                  | 70 | (ANTIGA SALA DE AULA 05)  |
| 49                       | AUDITÓRIO TOBIAS BARRETO   | 71 | ANFITEATRO IV             |
| (ANTIGA SALA DE AULA 01) |                            | 72 | (ANTIGA SALA DE AULA 06)  |
| 50                       | ANFITEATRO I               | 73 | ANFITEATRO V              |
| (ANTIGA SALA DE AULA 02) |                            | 74 | (ANTIGA SALA DE AULA 07)  |
| 51                       | CIRCULAÇÃO 09              | 75 | ANFITEATRO VI             |
| 52                       | ANFITEATRO II              | 76 | (ANTIGA SALA DE AULA 08)  |
| (ANTIGA SALA DE AULA 03) |                            | 77 | ANFITEATRO VII            |
| 53                       | CIRCULAÇÃO 10              | 78 | (ANTIGA SALA DE AULA 09)  |
| 54                       | ANFITEATRO III             | 79 | (ANTIGA SALA DE AULA 10)  |
| (ANTIGA SALA DE AULA 04) |                            | 80 | W.C. PROFESSORES          |
| 55                       | SALA DE AULA 01            |    |                           |
| (ANTIGA SALA DE AULA 05) |                            |    |                           |
| 56                       | BANHEIRO FEMININO 03       |    |                           |
| 57                       | CIRCULAÇÃO 11              |    |                           |
| SALA DE AULA 02          |                            |    |                           |
| (ANTIGA SALA DE AULA 06) |                            |    |                           |
| 58                       | DIRETÓRIO ACADÊMICO        |    |                           |
| (ANTIGA LIVRARIA)        |                            |    |                           |
| 59                       | DIRETÓRIO ACADÊMICO/LAZER  |    |                           |
| (ANTIGA REPROGRAFIA)     |                            |    |                           |
| 60                       | ESCALA DA TORRE            |    |                           |
| 61                       |                            |    |                           |



PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE - 1ª  
PARTE DA 5ª ETAPA - FORROS, COBERTURAS, CÚPULAS, FACHADAS, ESTRUTURA METÁLICA DO  
ALPENDRE, ALEGRIAS METÁLICAS, ESCADAS E HALLS

LOCAL - PRAÇA ADOLFO CIRNE, S/N, BOA VISTA, RECIFE - PE.

DATA: SETEMBRO / 2017

ESCALA: 1/100

COLABORAÇÃO:  
CLEONIDE FILHA - ARQ. CAUIPE - A 107281-1  
LUANA ASSIS - ARQ. CAUIPE - 187924-3

P. 02/24

ATUALIZAÇÃO DO  
MAPA DE DANOS E PATOLOGIAS  
PLANTA DE PISO  
PAVIMENTO TÉRREO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JORGE PASSOS DE MEDEIROS - ARQ. CAUIPE - A 10701 - 4

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
PROFESSORIA DE PLANEJAMENTO: PROPLAN  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO FÍSICO