




PLANTA DE PISO - SEGUNDO PAVIMENTO
ESCALA 1/100




PLANTA DE PISO -
TERCEIRO PVTO./TORRE
ESCALA 1/100



PLANTA DE PISO -
QUARTO PVTO./TORRE
ESCALA 1/100




PLANTA DE PISO -
QUINTO PVTO./TORRE
ESCALA 1/100



PLANTA DE PISO -
SEXTO PVTO./TORRE
ESCALA 1/100

- LEGENDA:
- AMASSAMENTO
 - ATAQUE DE INSETOS XILÓFAGOS
 - CRAQUELE
 - DESGASTE/ EROSIÃO DA SUPERFÍCIE
 - FISSURA SUPERFICIAL DE REVESTIMENTO
 - INTERVENÇÕES DESCARACTERIZADORAS
 - INTERVENÇÕES REPARADORAS
 - LACUNA
 - MANCHAS DE UMIDADE/ FUNGOS/ BOLORES
 - PERDA/ COMPROMETIMENTO POR AÇÃO MECÂNICA
 - PITTING/ OXIDAÇÃO DE FERRAGENS
 - CORROÇÃO DA FERRAGEM COM PERDA DE SEÇÃO
 - PINTURA EM DESCOLAMENTO
 - RANHURAS COM SOBRECAMADA DE SINTECO
 - IMPREGNAÇÕES
 - SUJIDADES OU DEPÓSITOS ESCUROS
 - CONTEMPLADO EM PROJETOS ANTERIORES
 - A SER CONTEMPLADO NA 2ª PARTE DA 5ª ETAPA



- LEGENDA DE AMBIENTES:
- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| 01 | PÁTIO | 106 | ACESSO À GALERIA 01 (ANTIGA SALA DE ESTAR 03) |
| 46 | ESCADARIA MONUMENTAL 01 | 107 | ESCADADA 03 |
| 61 | ESCADADA DA TORRE | 108 | CIRCULAÇÃO 19 |
| 78 | ESCADARIA MONUMENTAL 02 | 109 | SALA PROF. GLAUCIO VEIGA (ANTIGO ACERVO DE OBRAS RARAS) |
| 82 | SALÃO NOBRE | 110 | LABORATÓRIO/SALA DE MÁQUINAS (ANTIGO ACERVO DE PERIÓDICOS) |
| 86 | CONGREGAÇÃO (ANTIGA SALA DA CONGREGAÇÃO) | 111 | LABORATÓRIO/SALA DE CORTE (ANTIGO ACERVO DE PERIÓDICOS) |
| 87 | BIBLIOTECA/COLEÇÃO ESPECIAL (CESP) (ANTIGO ACERVO) | 112 | LABORATÓRIO/SALA DE PROCEDIMENTOS (PEQUENOS REPAROS) (ANTIGO ACERVO DE PERIÓDICOS) |
| 96 | BIBLIOTECA/ACERVO CIRCULANTE (ANTIGA BIBLIOTECA) | 113 | ACESSO À GALERIA 02 (ANTIGA SALA DE ESTAR 04) |
| 97 | BIBLIOTECA/SALA RUI BARBOSA (ANTIGA SALA DE MULTIMÍDIA 02) | 114 | ESCADADA 04 |
| 99 | SALA DE TOILETTE | 115 | CIRCULAÇÃO 20 |
| 100 | SALA DOS ESPELHOS | 116 | GALERIA 02 (ANTIGA GALERIA 02 DO SALÃO NOBRE) |
| 101 | GALERIA 01 (ANTIGA GALERIA 01 DO SALÃO NOBRE) | | |



PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE - 1ª PARTE DA 5ª ETAPA - FORROS, COBERTURAS, CÚPULAS, FACHADAS, ESTRUTURA METÁLICA DO ALPENDRE, ALEGORIAS METÁLICAS, ESCADAS E HALLS

LOCAL: PRAÇA ADOLPHO CIRNE, S/N, BOA VISTA, RECIFE - PE.
DATA: SETEMBRO / 2017
ESCALA: 1/100

COLABORAÇÃO:
CLEONIDE FILHA - ARQ. CALUIPE - A 107281-1
LUANA ASSIS - ARQ. CALUIPE - 187924-3

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JORGE PASSOS DE MEDEIROS - ARQ. CALUIPE - A 10760 - 6

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PROJETO DE PLANEJAMENTO: PRISMA
COORDENADORA DE PLANEJAMENTO: PRISMA

P. 04/24

ATUALIZAÇÃO DO
MAPA DE DANOS E PATOLOGIAS
PLANTA DE PISO
SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO,
QUINTO E SEXTO PAVIMENTOS