


VISTA DO INTRADORSO
ESCALA 1/50



VISTA DO FORRO
ESCALA 1/50

- LEGENDA:
- A CONSTRUIR
 - RECONSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO - EMBOÇO/REBOCO
 - RECONSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO - REBOCO
 - HIGIENIZAÇÃO COM CAIXÃO
 - TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA
 - RESTAURAÇÃO DO CONJUNTO METÁLICO
 - LIMPEZA DAS LÂMINAS DE VIDRO DAS CLARABÓIAS
 - REINTEGRAÇÃO DO SUBSTRATO DO FORRO
 - RESTAURAÇÃO DE ORNATOS INTEGRADOS
 - RECONSTITUIÇÃO DE ORNATOS INTEGRADOS
 - RESTAURAÇÃO E/OU CONSOLIDAÇÃO DE ORNATOS APLICADOS
 - RECONSTITUIÇÃO DE ORNATOS APLICADOS

OBSERVAÇÃO: EM VISTORIA REALIZADA NO INTRADORSO DO ANFITEATRO V FORAM IDENTIFICADAS MANCHAS DE UMIDADE E PRESENCIA DE PITTING/ OXIDAÇÃO DE FERRAGENS EM ÁREAS RESTAURADAS RECENTEMENTE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REPINTURA.



PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE - 1ª PARTE DA 5ª ETAPA - FORROS, COBERTURAS, CÚPULAS, FACHADAS, ESTRUTURA METÁLICA DO ALPENDRE, ALEGORIAS METÁLICAS, ESCADAS E HALLS

LOCAL: PRAÇA ADOLPHO CIRNE, S/N, BOA VISTA, RECIFE - PE.
DATA: SETEMBRO / 2017
ESCALA: 1/50

COLABORAÇÃO:
CLEONIDE FILHA - ARQ. CAU/PE - A 107281-1
LÚANA ASSIS - ARQ. CAU/PE - 187924-3

P. 22/25
ATUALIZAÇÃO DO
PROJETO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO
ANFITEATRO V
VISTA DO INTRADORSO E FORRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JORGE PASSOS DE MEDEIROS - ARQ. CAU/PE - A 10750 - 6.

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO FÍSICO