



LEGENDA:

- A CONSTRUIR
- HIGIENIZAÇÃO COM CAIAÇÃO
- TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA
- RESTAURAÇÃO DO CONJUNTO METÁLICO
- LIMPEZA DAS LÂMINAS DE VIDRO DAS CLARABÓIAS
- REINTEGRAÇÃO DO SUBSTRATO DO FORRO
- RECONSTITUIÇÃO DO SUBSTRATO DO FORRO
- CONTEMPLADO EM PROJETOS ANTERIORES

OBSERVAÇÃO: EM VISTORIA REALIZADA NO INTRADORSO DA BIBLIOTECA/ ACERVO CIRCULANTE FOI IDENTIFICADA A PRESENÇA DE PITTING/ OXIDAÇÃO DE FERRAGENS EM ÁREAS RESTAURADAS RECENTEMENTE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REPINTURA.



PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE - 1ª PARTE DA 5ª ETAPA - FORROS, COBERTURAS, CÚPULAS, FACHADAS, ESTRUTURA METÁLICA DO ALPENDRE, ALEGORIAS METÁLICAS, ESCADAS E HALLS

LOCAL: PRAÇA ADOLPHO CIRNE, S/N, BOA VISTA, RECIFE - PE.

DATA: SETEMBRO / 2017

ESCALA: 1/50

COLABORAÇÃO:

OLEONIDE FILHA - ARQ. CAU/PE - A 107281-1

LUANA ASSIS - ARQ. CAU/PE - 187924-3

P. 19/25

ATUALIZAÇÃO DO

PROJETO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO

BIBLIOTECA/ ACERVO CIRCULANTE

VISTA DO INTRADORSO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JORGE PASSOS DE MEDEIROS ARQ. CAU/PE - A 10750 - 6.

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO FÍSICO