



LEGENDA:

- DESPRENDIMENTO DO SUPORTE
- FISSURA SUPERFICIAL DE REVESTIMENTO
- INTERVENÇÕES REPARADORAS
- LACUNA
- PITTING/ OXIDAÇÃO DE FERRAGENS
- PINTURA EM DESCOLAMENTO
- SUJIDADES OU DEPÓSITOS ESCUROS
- CONTEMPLADO EM PROJETOS ANTERIORES
- A SER CONTEMPLADO NA 2ª PARTE DA 5ª ETAPA

PLANTA DE SITUAÇÃO

ESCALA 1:1000

QUADRO DE ÁREAS

Construção

Terreno (Praça Adolpho Cirne)	20.327,38 m²
Semi-enterrado	2.852,12 m²
Tempo	3.086,42 m²
1º Pavimento	2.207,68 m²
2º Pavimento	1.285,72 m²
3º Pavimento	49,59 m²
4º Pavimento	25,77 m²
5º Pavimento	48,10 m²
6º Pavimento	10,44 m²
TOTAL	9.106,19 m²

Coberta 3.273,39 m²

PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE - 1ª PARTE DA 5ª ETAPA - FORROS, COBERTURAS, CÚPULAS, FACHADAS, ESTRUTURA METÁLICA DO ALPENDRE, ALEGRIAS METÁLICAS, ESCADAS E HALLS

LOCAL - PRAÇA ADOLPHO CIRNE, S/N, BOA VISTA, RECIFE - PE.

DATA: SETEMBRO / 2017

ESCALA: 1/100 E 1/2000

COORDENADOR: CLEONIDE FILHA - ARQ. CAUIPE - A 107281-1

COORDENADOR: LUANA ASSIS - ARQ. CAUIPE - 187924-3

P. 01/24

ATUALIZAÇÃO DO MAPA DE DANOS E PATOLOGIAS

PLANTA DE SITUAÇÃO E COBERTA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JORGE PASSOS DE MEDEIROS - ARQ. CAUIPE - A 10710 - 4

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PROJETISTA DE PLANEJAMENTO: PROPRIAN

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO FÍSICO