
















- LEGENDA:
-  AMASSAMENTO
  -  DESPRENDIMENTO DO SUPORTE
  -  FISSURA SUPERFICIAL DE REVESTIMENTO
  -  FISSURA POR OXIDAÇÃO DAS FERRAGENS
  -  INTERVENÇÕES DESCARACTERIZADORAS
  -  INTERVENÇÕES REPARADORAS
  -  MANCHAS DE UMIDADE / FUNGOS / BOLORES
  -  PERDA/COMPROMETIMENTO DO REVESTIMENTO POR DESAGREGAMENTO
  -  PERDA/FRAGMENTAÇÃO DO REVESTIMENTO POR OXIDAÇÃO DAS FERRAGENS
  -  PITTING/ OXIDAÇÃO DE FERRAGENS
  -  CORROÇÃO DA FERRAGEM COM PERDA DE SEÇÃO
  -  PINTURA EM DESCOLAMENTO
  -  SUJIDADES OU DEPOSITOS ESCUROS
  -  CONTEMPLEADO EM PROJETOS ANTERIORES
  -  VEGETAÇÃO.

PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE - 1ª PARTE DA 5ª ETAPA - FORROS, COBERTURAS, CÚPULAS, FACHADAS, ESTRUTURA METÁLICA DO ALPENDRE, ALEGORIAS METÁLICAS, ESCADAS E HALLS

LOCAL: PRAÇA ADOLPHO CIRNE, S/N, BOA VISTA, RECIFE - PE.  
DATA: SETEMBRO / 2017  
ESCALA: 1/50

COLABORAÇÃO:  
CLEONIDE FILHA - ARQ. CAU/PE - A 107281-1  
LUANA ASSIS - ARQ. CAU/PE - 187924-3

P. 12/24

ATUALIZAÇÃO DO  
MAPA DE DANOS E PATOLOGIAS  
CAMPANÁRIO  
PLANTAS BAIXAS, CORTE, ELEVAÇÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JORGE PASSOS DE MEDEIROS ARQ. CAUPE - A 10750 - E

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO FÍSICO